



Informácie o čistení a údržbe prírodného Linolea s povrchovou úpravou z výroby **XF** (Extreme Finish)

LINOSOM XF - Veneto, Toscano, Etrusco, Narnidur

Naša jedinečná povrchová úprava umožňuje značnú redukciu frekvencie a objemu čistenia a údržby, ale napriek tomu ešte stále zachováva vysoké úžitkové vlastnosti podlahovine z každého hľadiska. V porovnaní s linoleom bez povrchovej úpravy, niektoré kroky prestávajú byť potrebné, a tým celý proces čistenia a údržby sa zjednoduší. Z dôvodu dosiahnutia najlepších výsledkov dodržujte naše návody.

Celkové prečistenie po inštalačných prácach

Celkové prečistenie podlahy sa musí previesť vždy ešte pred začatím užívania novej podlahy. Počas konštrukčných prác sa podlaha musí chrániť papierovým kartónom alebo podobne.

Ľahko znečistené podlahy: Povysávanie, suché alebo vlhké mopovanie povrchu na odstránenie smetí a stavebného prachu. Najefektívnejší spôsob čistenia pre veľké, otvorené priestory je kombinácia rotačného diskového stroja s použitím bielej kefy alebo bieleho/žltého nylonového padu. Použite neutrálny čistič na podlahu.

Silne znečistené podlahy: Odstráňte smeti a stavebný prach. Potom prešúrujte podlahu rotačným strojom použitím červeného padu.

Žiadne počiatkové voskovanie!

Preventívna ochrana

Efektívny systém rohoží by mal byť inštalovaný pri každom vstupe do budovy, pretože 80% nečistoty na podlahu vstupuje touto cestou.

Denné čistenie

Použite jednu z nasledovných metód:

Suché mopovanie: Odstráňte prach a špinu z podlahy. Použite suchý alebo impregnovaný mop z mohéru, z mikrovlákien alebo jednorázový mopový nástavec.

Vlhké mopovanie: Mop je navlhčený vodou alebo roztokom čistiacej emulzie; to sa môže previesť dokonale vyžmýkaným mopom alebo priamym nasprejovaním mopu. *Vodná kaluž sa nesmie tvoriť na podlahe.* Podlaha musí byť suchá v podstate po 15-20 sekundách.



Vysávanie podlahy: Odstráňte prach a voľné smeti z podlahy. Toto môže byť použité namiesto mopovania v obmedzených prípadoch.

Kombinované upratovacie stroje: Môžu sa doporučiť na veľmi **frekventované a veľké priestory**. Stroj drhne, čistí a odsáva špinavú vodu z podlahy v jednom procese. Obe, kefy aj pady sa môžu používať. Běžový/červený pad je spravidla najúčinnjší. Stroje sú napájateľné zo siete alebo sú batériové, majú rôznu veľkosť, či sú dodávané v prevedení aj s valcovými kefami.

Odstránenie flakov: Odstránenie flaku špiny s následným prečistením povrchu. Použite běžový/červený pad s neutrálnym saponátom vo vodnom roztoku. Potom prepláchnite miesto čistou vodou.

Medzičasové čistenie

Čistenie sprejovaním: Pred takýmto čistením vždy prevedte suché/vlhké mopovanie alebo povysávajte podlahu. Namiešajte neutrálny saponát a vodu v nádobe. Doporučená rýchlosť rotačného stroja je 300-1500 ot./min. Doporučený je červený pad.

Periodické čistenie

Drhnutie a vlhké vysávanie: Čistenie prevedte s rotačným strojom s použitím červeného padu. Po predrhnutí poodsávajte špinavú vodu z podlahy.
alebo

Kombinovaný upratovací stroj: Stroj drhne, čistí a odsáva špinavú vodu z podlahy v jednom procese. Obe, kefy aj pady sa môžu používať. Běžový /červený pad je spravidla najúčinnjší.

Všeobecná rada

- V niektorých prípadoch, čierne gumenné kolieska a gumenné nohy nábytku môžu zanechať trvalý flak na podlahovine. Zameňte tie podľa možnosti na inertné materiály.
- Tiež podložte nohy nábytku ochrannou filcovou podložkou
- Pre rôzne vizuálne požiadavky (úroveň lesku) primerané voskovanie alebo polytúra môže byť aplikovaná.

Fľaky a ich odstraňovanie

DRUH ŠKVRNY	PROSTRIEDKY NA ODSTRÁNENIE ŠKVRNY
Ovocie, ovocné nápoje, šľahačka, víno, pivo mlieko	Čistiaci prostriedok na podlahu s prídavkom čpavku, ak je potrebné
Preklepový papier, páska do písacieho stroja, atrament, náplň z guľčkového pera, rúž	Metylovaný lieh
Čokoláda, káva, čaj, olej, decht, masť, masť, masť	Čistiace prostriedky na podlahu alebo petroleum Biely alebo červený nylonový kotúč
Krém na topánky, čmuhy od topánok	Studená voda s prídavkom čpavku
Krv	Čistiace prostriedky na podlahu
Moč, zvratky, výkaly	Čistiaci prostriedok na podlahu s prídavkom kys. oxalovej, ak je potrebné
Škrvny od sadzí	

Zažltnutie v sušiarňi

- Ako u každého výrobku z linolea, aj na povrchu Linolea Tarkett sa môže objaviť žltý odtieň počas jeho procesu vyzrievania v sušiarňi spôsobeného oxidáciou ľanového oleja.
- Tento povlak postupne na svetle zmizne.
- Čím viac bude Linoleum vystavené prirodzenému svetlu, tým rýchlejšie tento žltý odtieň zmizne.
- Závisle na množstve svetla v priestore kde je Linoleum inštalované, toto môže trvať niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov pokým dosiahne skutočnú farbu.
- Obyčajne priestory, kde trvá vyblednutie najdlhšie sú priestory ktoré sú menej vystavené slnku a majú hlavne umelé osvetlenie.
- Efekt je viditeľnejší na svetlejších farebných odtieňoch linolea.
- Vzorky linolea by vždy mali byť vystavené prirodzenému svetlu.
- Ideálne je umiestnenie vzorky Linolea na okennú rímsu. Nechajte ju vystavenú 2 dni.
- Materiál dosiahne svoju skutočnú farbu.

Upozornenie:

- Štrk a piesok má abrazívny účinok a teda poškodzuje podlahu.